

6.6.- ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS DE COBRE CON AGUA CALIENTE (60°C)

(Los ejemplos incluidos muestran el manejo del ábaco)

